2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 3.2 - I.I2.3
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Купеческий дом

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

II пол. XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Вязниковский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

поселок Мстера, площадь Ленина, дом № 6.
национальный округ, населенный пункт, пути подхода)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. здравн.		учреждение торгов. промышл. склад +	

Школа № I2

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4
Фото фрагментов — 3
Генплан —
Обмеры: план — 2
фасад —
разрез —
Схематический план охранной зоны —

АРХИВ
Государственный центр по учету, использованию, реставрации памятников истории и культуры
В-183 ..1-3

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)
- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Когда построен дом и кому он принадлежал, точно установить не удалось. Постройка датируется посредством художественно-стилистического анализа.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

К восточному фасаду дома / во дворе/ пристроено (в конце XIX в.) 2-х этажное каменное помещение, размером 5х4 и деревянная уборная. Хозяйственные постройки во дворе не сохранились. Заложено одно окно на главном фасаде.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационных работ не производилось.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)
- для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки.
- для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- для памятников архитектуры — основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- для памятников монументального искусства — основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер.

Стоит дом в линии застройки восточной стороны пл.Ленина.

Дом каменный двухэтажный, соединен кирпичной вставкой с домом № 8. Дом выстроен по красной линии восточной границы площади имени Ленина /бывшей Базарной/. Нижний этаж использовался под лавку, кладовую и склад. Главный фасад дома ориентирован на площадь. Фасад завершается треугольным фронтоном, в котором устроен балкон. На балкон ведет небольшая дверь с арочным верхом. Два оконца рядом с дверью освещают помещение. Балкон огражден металлической решеткой. В I-ом этаже дома на главном фасаде три маленьких квадратных оконца, в одном /северном/ оконце сохранилась решетка, 2-ое окно заложено с углублением /оконная ниша/, 3-й проем заложен заподлицо со стеной. Над проемом арка, вероятно, это заложенный дверной проем. Справа от него небольшое квадратное окошечко. По плану в северной части дома в нижнем этаже небольшая кладовая с одним окном.
Кладовая отделена капитальной стеной от южной части дома. С фасада оконная ниша устроена в месте примыкания капитальной стены. В южной половине дома, возможно, была лавка, вход в которую устроен с площади. В связи с приспособлением дома под школу дверь заложили. Вход в дом устроен с южного фасада со двора. При входе небольшие сени. У северной стены в сенях деревянная лестница на 2-ой этаж. В северной стене внизу дверной проем - проход в дом № 8. На 2-ом этаже капитальных стен нет. Оштукатуренные перегородки разделяют этаж на три части. Впереди большая светлая комната с четырьмя окнами на главном фасаде и двумя на боковом южном. Окна большие с арочным верхом. На окнах простые наличники. Подоконники покрыты железом. Возможно, передняя комната была разделена на две горницы перегородкой, которую позже убрали. В настоящее время в комнатах учебные классы. Все комнаты отапливаются одной печью.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример своеобразного купеческого дома II пол. XIX в., выполненного в эклектическом стиле с использованием светелки под жилье.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Литературных и архивных источников не обнаружено.

Фотографии 1973г. ВСЭНРПМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций			+	
	стен			+	
	покрытий			+	
	потолков			+	
	пола			+	
	декора фасадов			+	
	интерьеров			+	
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану —

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Районо — школа № 12

д) дата и № охранного документа —

Дата составления паспорта 26 сентября 1975.

Составитель Лисова Л.С.
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Ю-П. тип. Зак. № 716 н6


ПОС. МСТЕРА.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. ВЯЗНИКОВСКИЙ Р-ОН.

ПЛ. ЛЕНИНА №6. ДОМ КУПЕЧЕСКИЙ.

II под. XIX в.

1 ЭТАЖ



2

АРХИВ
Государственный центр
по учету, использованию и
реставрации памятников
истории и культуры
Инв. В-183, л. 12

ВЫПОЛНИЛА ДЕМЬЯНОВ Н.


ПОС. МСТЕРА.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. ВЯЗНИКОВСКИЙ Р-ОН.

ПЛ. ЛЕНИНА №6. ДОМ КУПЕЧЕСКИЙ.

II пол. XIX в.

2 ЭТАЖ



2

АРХИВ
Государственный центр
по учету, использованию и
реставрации памятников
истории и культуры
В-183, л13

ВЫПОЛНИЛА ДЕМЬЯНОВ Н.